

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 결과

측정 결과							
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출 석면의 종류
	GS-A-01(부지)	부지경계선	SARA-5100	10.08	2024.04.01. (10:40~14:40)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-02(부지)	부지경계선	SARA-5100	10.10	2024.04.01. (10:44~14:44)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-03(부지)	부지경계선	SARA-5100	10.05	2024.04.01. (10:50~14:50)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-04(부지)	부지경계선	SARA-5100	10.08	2024.04.01. (10:53~14:53)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-05(위생)	위생설비입구	SARA-5100	10.06	2024.04.01. (13:13~13:53)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-06(보관1)	폐기물 보관 지점	SARA-5100	10.10	2024.04.01. (13:16~13:56)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-07(보관2)	폐기물 보관 지점	SARA-5100	10.05	2024.04.01. (13:17~13:57)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-08(음압1)	음압기 공기 배출구	SARA-5100	10.08	2024.04.01. (13:21~14:01)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-09(음압2)	음압기 공기 배출구	SARA-5100	10.05	2024.04.01. (13:24~14:04)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-10(음압3)	음압기 공기 배출구	SARA-5100	10.11	2024.04.01. (13:25~14:05)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-11(반출1)	폐기물 반출구	SARA-5100	10.07	2024.04.01. (14:05~14:45)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-12(반출2)	폐기물 반출구	SARA-5100	10.05	2024.04.01. (14:08~14:48)	0.01 f/cc 미만	-
	GS-A-13(반출3)	폐기물 반출구	SARA-5100	10.08	2024.04.01. (14:09~14:49)	0.01 f/cc 미만	-


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 지점

측정 지점 위치(도식도)




범례		사업 부지 경계		측정지점
		부지내 작업경계선 (측정 당일 석면해체·제거 공사 구역)		위생설비 시설

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6관역 석면해체제거 현장 2.시표번호 GS-A-01(부지 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터 측정 시작 시간: 10시 40분	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6관역 석면해체제거 현장 2.시표번호 GS-A-01(부지 종료) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터 측정 종료 시간: 14시 40분	
부지경계선	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6관역 석면해체제거 현장 2.시표번호 GS-A-02(부지 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터 측정 시작 시간: 10시 44분	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6관역 석면해체제거 현장 2.시표번호 GS-A-02(부지 종료) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터 측정 종료 시간: 14시 44분	
부지경계선	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6관역 석면해체제거 현장 2.시표번호 GS-A-03(부지 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터 측정 시작 시간: 10시 50분	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6관역 석면해체제거 현장 2.시표번호 GS-A-03(부지 종료) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터 측정 종료 시간: 14시 50분	

부지경계선	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시료번호 GS-A-04(부지 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시료번호 GS-A-04(부지 종료) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터
	측정 시작 시간: 10시 53분	측정 종료 시간: 14시 53분
위생설비 입구	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시료번호 GS-A-05(위생 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시료번호 GS-A-05(위생 종료) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터
	측정 시작 시간: 13시 13분	측정 종료 시간: 13시 53분
폐기물 보관지점1	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시료번호 GS-A-06(보관1 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시료번호 GS-A-06(보관1 종료) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터
	측정 시작 시간: 13시 16분	측정 종료 시간: 13시 56분
폐기물 보관지점2	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시료번호 GS-A-07(보관2 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시료번호 GS-A-07(보관2 종료) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터
	측정 시작 시간: 13시 17분	측정 종료 시간: 13시 57분

음압기 공기 배출구1	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시공번호 GS-A-08(음압1, 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터	407동 1층
	측정 시작 시간: 13시 21분	측정 종료 시간: 14시 01분
음압기 공기 배출구2	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시공번호 GS-A-08(음압2, 종료) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터	407동 2층
	측정 시작 시간: 13시 24분	측정 종료 시간: 14시 04분
음압기 공기 배출구3	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시공번호 GS-A-10(음압3, 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터	407동 2층
	측정 시작 시간: 13시 25분	측정 종료 시간: 14시 05분
폐기물 반출구1	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6광역 석면해체 제거 현장 2.시공번호 GS-A-11(폐기물반출구1, 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터	407동 1층
	측정 시작 시간: 14시 05분	측정 종료 시간: 14시 45분

폐기물 반출구2	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6구역 석면해체제거 현장 2.시표번호 GS-A-13(폐기물반출구2 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터 측정 시작 시간: 14시 08분	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6구역 석면해체제거 현장 2.시표번호 GS-A-11(폐기물반출구2 종료) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터 측정 종료 시간: 14시 48분	407동 2층
폐기물 반출구3	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6구역 석면해체제거 현장 2.시표번호 GS-A-13(폐기물반출구3 시작) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터 측정 시작 시간: 14시 09분	 1.과업명 22년 노후 공공임대주택 그린리모델링 통합6구역 석면해체제거 현장 2.시표번호 GS-A-11(폐기물반출구3 종료) 3.조사일시 2024.04.01 4.조사기관 전남대학교 석면환경센터 측정 종료 시간: 14시 49분	407동 2층